



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo																		N. CIV.103																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1251																		USO ATTUALE topografia,abitazione																		2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del XVIII-XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata, con rivestimento in								
In origine l'edificio era dei conti Passi																		Altezza di quattro piani più sotto tetto abitabile																		finto bugnato								
Probabile ristrutturazione del piano terra, con chiusura di due aperture e introduzione del negozio																		Copertura a due falde																		Solai in legno								
Rifacimento dell'intonaco in facciata																		Androne laterale con copertura piana																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Contorni delle finestre in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte stradale leggermente concavo																		Rošte in ferro delle aperture a piano terra								
																		Piano terra articolato su quattro aperture a tutto sesto (le due a monte parzialmente murate) Sul retro ambiente chiuso a veranda, all'uscita dell'androne. Facciata posteriore a loggiato, ad arco su colonne, su tutti i piani, attualmente chiuso a																		Portone con ante in legno e picchietto in ferro								
BIBLIOGRAFIA																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PELANDI, 1962, I, 112																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		veranda;																										
NEG.126.21a/39.23																		cortile a pozzo posteriore..Bottega in facciata di gusto ancora ottocentesco.																		REDATA DA M.Torriani-aprile 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

