



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA' Tomaso (Pignolo alto) VIA Pignolo																		N. CIV. 107									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1250																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO								
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'												NUMERO SCHEDA														
																					0 1 5 0 5 4 9														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del XVIII secolo																		Edificio in cortina formato da due corpi di fabbrica distinti									Struttura muraria in pietra e mattoni, intonacata								
Aggiunta del corpo di fabbrica sul retro																		Corpo ovest: pianta rettangolare, al tezza di quattro piani più sottotetto. Copertura a due falde. Portale laterale a tutto sesto, androne con copertura piana ed arco intermedio di sostegno. Corpo est: pianta irregolare, due piani, copertura a due falde									Zoccolo in lastre di arenaria Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni delle aperture e fascia a piano terra in arenaria								
Probabile parziale ristrutturazione interna																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
Spostamento di due finestre al 3° piano in facciata																		Il corpo est è a livello inferiore rispetto a quello ovest ed è collegato a quest'ultimo per mezzo di passaggi pensili. In facciata, a piano terra, quattro finestre rettangolari con inferriate. Fasce orizzontali decorative									VARIANTI								
Rifacimento dell'intonaco in facciata																											Il corpo est si innesta nel tessuto edilizio della cortina di via S. Tomaso								
PROPRIETARIO ATTUALE																											REDATTA DA M. Torriani - aprile 1973								
BIBLIOGRAFIA																											REVISIONATA DA V. Zanella - maggio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									VISTA DA								
NEG. 36.6a/36.8a/36.7a/39.22																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

