COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale(casa Tasca) EPOCA sec.XIX

LOCALITÀ S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolò N. CIV. 107-109A

CATASTO Bergamo f.6;mp.1246

PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 5 d

GRADO 3

piano terreno 1/2
resto dell'edificio 1/2
spazi liberi 1/2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruito agli inizi del XIX secolo

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina (palazzina con cortile e giardino);pianta a U irregolare.Altezza di tre piani più sottotetto.Copertura a due falde.

CARATTERISTICHE E CONTESTO

Piano terra in facciata con due portoni a tutto sesto accostati a due finestre rettangolari ai lati.1° piano con balaustre alle finestre centrali e medaglioni con teste sotto le due laterali.Timpani sopra le 4 finestre rettangolari nel sottotetto,individuato da una fascia orizzontale.Vasto androne che corrisponde a un portale e a parte dell'altro(a monte con volta a padiglione e apertura a arco sul fondo)Cortile posteriore,ribassato di un piano. Ali laterali più basse(tre piani che, tenuto conto dell'abbassamento del cortile diventano due in rapporto al corpo principale

In ambiente affrescato al 1° piano.Sul retro baracche in lamiera

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura muraria prevalentemente in mattoni,intonacata.Zoccolo in arenaria Rivestimento al piano terra in finto bugnato liscio.Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Elementi decorativi della facciata in arenaria sfaldata.Androne selciato in mattoni a lisca di pesce con liste di pietra

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Ripristino elementi decorativi della facciata. Ristrutturazione retro

OSSERVAZIONI

Edificio di buon gusto neoclassico

BIBLIOGRAFIA

PELANDI;1962,I,170

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.36.3a/126.18a/39.21/39.20

REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio.1973

VISTA DA

Viale Vittorio Emanuele
Vicolo Pelabrocco
Via Pignolo
1217
2569
1228
2212
2203
1215
1234
2211
1216
1235
2204
2210
1239
2208
1067
1901
1193
1212
1240
2207
1197
1243
2206
1194
1198
1211
2718
1209
2205
1279
01.5.05.50
1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA