



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																		
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale											EPOCA sec.XVIII											1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																					
LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo											N. CIV.109A-111											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 5 1																					
CATASTO Bergamo f.6;mp.1243											USO ATTUALE abitazione											2 - NECESSITA DI RESTAURO									<table border="1"> <tr> <td></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td> <td rowspan="2">GRADO</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										a	b	c	d	e	GRADO						
	a	b	c	d	e	GRADO																																														
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									3																															
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2																									
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																									
																		spazi liberi									1 2																									
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																		
DATI CRONOLOGICI											DATI TIPOLOGICI											STRUTTURE E MATERIALI																														
Costruzione del XVIII secolo											Edificio in cortina con pianta a L											Struttura muraria mista in pietra e																														
Parziale ristrutturazione del cortile											Altezza di quattro piani											mattoni,intonacata.Zoccolo in bugnato																														
Rifacimento dell'intonaco esterno											Copertura a due falde (a padiglione l'ala sul retro)											liscio di arenaria.Solai in legno.Tetto																														
											Androne centrale con volta a botte											con orditura in legno e manto in coppi																														
											Porticato sul retro											Contorni delle aperture,colonne e lastri																														
											CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO											cato nell'androne e nel cortile in arena																														
PROPRIETARIO ATTUALE											Portale a tutto sesto.Piano terra											ria.Cortile in acciottolato.Ballatoi del																														
											in facciata con due aperture simme											cortile con strutture portanti in arena																														
											triche ad arco ribassato,quella a											ria al 1° piano,in legno al 2° e al 3°																														
											monte parzialmente murata.Porticato											Parapetti in ferro.Portone con ante in																														
BIBLIOGRAFIA											sul retro,ad arco ribassato su tre											legno e picchotto in ferro.Rosta in fer																														
											colonne tuscaniche,con soffitto pia											ro nelle aperture in facciata																														
											no.Ballatoi sul lato sud del cortile											PROPOSTE DI RESTAURO																														
											e sul retro dell'ala sud dell'edifi											Risanamento e consolidamento																														
DOCUMENTI ANNESSI											cio.Aperture a sesto ribassato sul																																									
F.44.37/44.35/44.34											lato ovest del cortile.Piccolo giar											REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																														
											dino sul retro con muro di cinta											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																														
originariamente in pietra intonacata con coronamento in coppi																						VISTA DA																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																		

