COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale(casa Pelandi) EPOCA sec.XVIII

LOCALITÀ S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo N. CIV. 115

CATASTO Bergamo f.6;mp.1239

PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 01505533

GRADO

	1/2	a	b	c	d	e
piano terreno	1/2					
resto dell'edificio	1/2					
spazi liberi	1/2					

GRADO 3

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruzione del XVIII secolo:appartenne prima ai nobili Passi-Olmi;poi agli Adelasio e quindi ai Pelandi

Probabile ristrutturazione degli spazi interni

Attualmente è in corso un restauro della facciata e di alcuni ambienti interni

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina(casa con giardino)a pianta irregolarmente a L, con corpo di fabbrica sul retro alto un piano,già scuderia,rustico Altezza di tre piani;corpo nord di due piani.Copertura a due falde e a padiglione.Androne centrale con copertura piana

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Portone a tutto sesto.Piano terra articolato in facciata su quattro finestrelle quadrate,con inferriata e un'apertura ad arco con inferriata.Porticato sul retro di facciata ad arco su colonne tuscaniche con soffitto piano.Apertura ad arco al piano terra sul lato nord del cortile.Corpo di fabbrica sul retro in mattoni,con apertura ad arco in cotto sul lato est.Giardino con muretto sul lato est che dà sulla scarpata del colle. Panorama .

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.Zoccolo in bugnato di arenaria.Resto del piano terra in finto bugnato intonacato.Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni delle aperture e colonne in arenaria.Androne e porticato lastricati in arenaria.
Portone con ante in legno

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

PELANDI,1962,I,116

OSSERVAZIONI

Lato sud del cortile costituito dal muro piano perimetrale dell'edificio alla scheda 01.5.05.52

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.44.33/44.30/44.31/45.34/45.35/44.32
126.6a Scheda bis

REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale (Casa Pelandi)

LOCALITA S.Tomaso (Pignolo alto) VIA Pignolo N. CIV. 115

NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 5 3

REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica