



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo																		N. CIV.117									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 5 4																	
CATASTO Bergamo f.6;mp.1235																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Elementi cinquecenteschi a piano terra (capitelli)																		Edificio in cortina con pianta a L con corpi di fabbrica sul retro									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.Zoccolo in intonaco rustico.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contornidelle aperture in arenaria																										
Probabile aggiunta di corpi di fabbrica sul retro																		Altezza di quattro piani(corpo nord di due; corpo est di uno)									Ballatoi con ringhiere in ferro																										
Rimaneggiamenti nel cortile																		Copertura a due falde per il corpo sul fronte strada,a una falda l'altra sud;copertura piana il corpo est									Bortone con ante in legno e ringhiere in ferro																										
Rifacimento intonaco in facciata																		Androne centrale con volta a crociera. Cortile interno																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale a tutto sesto con stemma in chiave.A piano terra,in facciata, un'apertura a arco,parzialmente murata con inferriata e rosta,e tre finestre rettangolari con inferriata e contorni anche rientranti rispetto all'intonaco.Cancellata nell'androne.Arco sul cortile,parzialmente murato con tracce di capitelli del '500 su pilastri con volte a crociera									PROPOSTE DI RESTAURO									Ripristino del cortile.Ristrutturazione retro in gravi condizioni statiche																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
NEG.126.3a/44.28/44.29/45.33																		Randa sul lato nord.									REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																										
																		Cortile degradato									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																		Retro insignificante									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

