



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0150555								
LOCALITÀ S.Tomaso (Pignolo alto) via Pignolo																		N. CIV.119																										
CATASTO Bergamo f.6;mp.1234																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruzione della metà del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con corpo di fabbrica sul retro									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata																	
Rifacimento dell'intonaco in facciata																		Altezza di due piani più sottotetto									Zoccolo in intonaco rustico																	
																		Copertura a due falde									Solai in legno																	
																		Androne centrale con copertura piana									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle aperture in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a sesto ribassato. In facciata, al 1° piano, due finestre rettangolari con inferriata. Balcone centrale al 1° piano e fascia orizzontale. Finestrelle rettangolari nel sottotetto. Porta nell'androne in ferro battuto e vetro. Loggiato a veranda sul retro. Corpo di fabbrica sul retro di un piano, parzialmente coperto a terrazza con balaustra.									Balaustre e elementi strutturali del balcone in pietra artificiale																	
BIBLIOGRAFIA																											Portone con ante in legno e picchiotto in ferro verniciato																	
PELIANDI, 162, I, 121-25																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																	
REG. 44.27/126.9a																											Lapide commemorativa (1962) per Angelo Mazzi, che morì nella casa																	
Sul retro giardino con balaustra prospiciente la scarpata del colle																											REDATTA DA M. Torriani - aprile 1973																	
																											REVISIONATA DA V. Zanella - maggio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

