COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Convitto scolastico — EPOCA sec.XX(1950)

LOCALITÀ S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo a — N. CIV. 123

CATASTO Bergamo f.6;mp.2569

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE refettorio e dormitori

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 5 5 7

GRADO: 5

piano terreno | resto dell'edificio | spazi liberi

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruzione del 1950 in ampliamento del convitto su strada

DATI TIPOLOGICI
Edificio all'interno della cortina del borgo con pianta a L
Altezza di tre piani sul lato ovest quattro a est (per la pendenza del terreno)
Copertura piana
Collegato con passaggi e terrazze al piazzale della scheda 01.5.05.58

STRUTTURE E MATERIALI
Strutture in laterizio e c.a.,intonacate
Solai in laterizio e c.a.
Tetto con soletta in c.a.
Ampie finestre

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
L'edificio si colloca sulla ripida scarpata del colle
A valle campi da gioco a prato e in asfalto

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.45.27/45.30/126.13a/126.11a/

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA


Viale Vittorio Emanuele
Vicolo Pelabrocco
Via Pignolo
SCHEDA 01.5.05.57 SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA