




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Convitto dell'Istituto industriale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <b>S.Tomaso (Pignolo alto) via Pignolo</b>																		N. CIV. <b>123</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 5 8																	
CATASTO <b>Bergamo f.6;mp.1217</b>																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>convitto</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						a			b			c			d			e			5														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruzione del 1893, (sul luogo esisteva la tipica trattoria del Giardinetto)																		Edificio in testata di cortina a pianta allungata, irregolare.																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni (corpi di fabbrica interni con strutture in c.a.), intonacata.																	
Aggiunta di un corpo di fabbrica a nord																		Altezza di quattro piani (corpo di fabbrica a nord di due piani coperto a terrazza; corpo di fabbrica a sud: due piani più sottotetto, coperto a due falde. Ala sud a due piani. Copertura a due falde). Copertura a due falde. Androne laterale con copertura																		Zoccolo in intonaco rustico e rivestimento piano terra in finto bugnato																	
Probabile ristrutturazione esterna																		Serie di finestrelle quadrate al piano terra. Portone ad arco ribassato. Sul retro all'uscita dall'androne: portico trabeato su pilastri e quattro colonne corinzie																		Solai in legno																	
Rifacimento intonaco esterno																		Ampio piazzale con terrazza panoramica. Dal retro visibile la parte posteriore della cortina edilizia negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc. del borgo																		Tetto con orditura in legno e mantoux in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Contorni delle aperture in arenaria inferriate alle finestre del piano terra e del 1° piano. Portone con ante in legno																	
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 44.23/45.26/44.24/44.25/45.28/45.29																		Edificio troppo omogeneo e volumetricamente eccessivo per il borgo, con cui è in contrasto																	
Scheda bis ▶																																				REDATTA DA <b>M. Torriani-aprile 1973</b>																	
																																				REVISIONATA DA <b>V. Zanella-maggio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>	<b>MONUMENTI</b>
DENOMINAZIONE <u>Convitto dell'istituto tecnico Industriale</u>		NUMERO SCHEDA	
LOCALITÀ <u>S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo)</u>		N. CIV. <u>123</u>	
REDATTA DA <u>M. Torriani-aprile 1973</u>		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-maggio 1973</u>	
VISTA DA		0 1 5 0 5 5 8	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	