



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XVIII?									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo																		viale Vittorio Emanuele									a) pessimo b) cattivo c) mediocre								
CATASTO Bergamo f.6, mp.1215																		via Pignolo									d) buono e) ottimo								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									a) impossibile b) restauro integrale								
COPERTURE																		UMIDITÀ									c) restauro interno o esterno								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti esterne																											a b c d e GRADO								
																											piano terreno 1 2								
																											resto dell'edificio 1 2								
																											spazi liberi 1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del XVII o del XVIII sec.																		Edificio tra due strade con pian- ta ad U.									Muratura di pietrame rivestita di intonaco.								
Aggiunti balconi all'interno.																		Altezza di tre piani su viale V. Emanuele e di quattro su via Pi- gnolo.									Solai in legno.								
																		Copertura a padiglione.									Copertura con orditura in legno e man- to in coppi.								
																											Contorni delle aperture in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Verso il viale fronte composta in simmetria con portale ad arco in arenaria.									Sostituzione di contorni sfaldati delle aperture.								
																		Fronte sù via Pignolo: balcone so- pra il portale d'ingresso e balau- stra in ferro battuto.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno. Piccolo giardino recintato a nord tra il viale e via																	
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc. Pignolo.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973								
NEG. 3.16a/ 3.28a/ 19.30a																											REVISIONATA DA V. Zanella -febbraio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

