



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 108C -110									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 6 0 4																	
CATASTO Bergamo f. 6, mp. 2718																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Struttura apparente del sec. XIX su antica cortina.																		Edificio in cortina con pianta ad L.									Muratura di pietrame rivestita di intonaco.																										
Contorni aperture esterne degli ini- zi del sec. XX																		Altezza di due piani. Copertura a due falde.									Solai di legno. Copertura con orditura di legno e manto di coppi.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Marcapiano sopra il piano terreno.																																			
																		Cortile.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Ampio stacco della linea di gronda rispetto all'edificio a monte.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																			
NEG. 4.8a/ 5.2a																											REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella -febbraio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

