COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec. XIV -XVIII

LOCALITA Pignolo — VIA Pelabrocco — N. CIV. 1 B-1 C

CATASTO Bergamo f. 6, mp. 1208 (v. scheda 01.5.06.07)

PROPRIETA privata — USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA fronte,escluso il sopralzo

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 6 1 0

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2			
resto dell'edificio	1	2			
spazi liberi	1	2			

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Edificio in cortina medioevale trasformato nel sec. XVIII.

Sopralzo al quarto piano ?

DATI TIPOLOGICI
Edificio in cortina di pianta trapezoidale.
Altezza di quattro piani.
Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura di pietra e mista rivestita di intonaco.
Solai di legno.
Copertura con orditura in legno e manto di coppi.
Contorni delle aperture in arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Al piano terreno tracce di muratura di pietra a faccia a vista di epoca medioevale.
Al primo piano due balconcini settecenteschi con ringhiera in ferro battuto.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI
Collegato con l'edificio su via Pignolo 102-104 (v. scheda 01.5.06.07)

BIBLIOGRAFIA
PELANDI, 1962, I, 137.

DOCUMENTI ANNESSI
NEG. 3.1a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973

REVISIONATA DA V. Zanella -febbraio 1973

VISTA DA


Viale V. Emanuele
Via Pignolo
Via Pelabrocca
1194
1197
1198
1211
2718
1209
1210
1398
2719
1200
1205
1202
1203
1204
1187
1189
1186
1183
1206
1182
1181
1180
1179
1177
3056
3054
2769
1176
1174
1173
2199
1171
1172
2455
SCHEDA 01.5.06.10
SCALA 1:1000
0
20
40