COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec. XVII ?

LOCALITÀ Pignolo — VIA Pelabrocco — N. CIV. 1 D

CATASTO Bergamo f. 6, mp. 1205 (v. scheda 01.5.06.06)

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 6 1 1

GRADO: 3

piano terreno — resto dell'edificio — spazi liberi

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruzione rifatta in periodo barocco,probabilmente nel XVII secolo,su basi medioevali.

DATI TIPOLOGICI
Stretto edificio in cortina di pianta irregolare.
Altezza di quattro piani.
Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura di pietra e mista rivestita di intonaco.
Solai di legno.
Copertura con orditura di legno e manto di coppi.
Contorni delle aperture in arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Portale ad arco con conci squadrati di pietra.
Al piano terreno residui di muratura medioevale in pietra a faccia a vista.
Nel cortiletto ballatoi con balaustra di legno.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI
Nel prospetto verso strada n° dipinto 1511:antico numero civico.

DOCUMENTI ANNESSI
NEG. 3.0a / 3.2a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973

REVISIONATA DA V. Zanella febbraio 1973

VISTA DA


Viale V. Emanuele
Via Pignolo
Via Pallabraccia
1194
1197
1198
1211
2718
1209
1219
1398
2719
1200
1205
1202
1203
1204
1208
1206
1187
1139
1186
1183
1182
1181
1180
1179
1177
3056
3054
2769
1176
1174
1171
2194
SCHEDA 01.5.06.11 SCALA 1:1000
0
20
40