



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII ?									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pelabrocco																		N. CIV. 1 E-1									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f. 6, mp. 1204																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada e pozzo nel cortile																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio almeno del XVII secolo su antica cortina.																		Edificio in cortina di pianta irregolare con stretto androne laterale di accesso a un cavedio su cui si affacciano ballatoi degradati.																		Muratura di pietrame rivestita di intonaco.								
Probabili rimaneggiamenti nel XIX secolo.																		Copertura a due falde.																		Solai di legno.								
Nel cavedio pietra di chiave d'arco con la data 1847.																																				Copertura con orditura in legno e mantoi di coppi.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Verso strada al 1° piano balcone lungo quanto il prospetto.																		Risanamento								
																		Nell'androne pozzo con fronte di arenaria.																										
BIBLIOGRAFIA																		Nel cortile scala e ballatoio con ringhiera in legno.																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianaII, vetrina, insegno, ecc.																		REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973								
NEG. 5.6a																																				REVISIONATA DA V. Zanella febbraio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

