



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Pignolo</b> VIA <b>Pelabrocco</b>																		N. CIV. <b>3 -3A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f. 6, mp. 1203</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>in stato di abbandono</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																											piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio								
																											spazi liberi								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio appartenente ad una schiera edilizia medioevale, ma di aspetto settecentesco.																		Stretto edificio in cortina di pianta irregolare.									Muratura di pietrame e mattoni rivestita di intonaco.								
																		Altezza di cinque piani.									Solai di legno.								
																		Copertura a due falde.									Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
																											Contorni delle aperture in arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Balaustre dei balconcini al primo piano settecentesche in ferro.									Risanamento								
																		Fasce di scansione orizzontale del prospetto.																	
																		Cortiletto.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Edificio attualmente chiuso.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>A. Piantanida</b> -gennaio 1973								
NEG. 5.7a																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella</b> febbraio 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

