



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec. XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ Pignolo VIA Pelabrocco												N. CIV. interno						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 6 1 7																																																					
CATASTO Bergamo f. 6, mp. 1398-1209												USO ATTUALE NESSUNO						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																																					
PROPRIETÀ privata												STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a b c d e																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11												piano terreno						rosto dell'edificio						spazi liberi						4																																																		
PROTEZIONE PROPOSTA												DESTINAZIONE DI PIANO																																																																				
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI												STRUTTURE E MATERIALI																																																								
Edificio del XIX secolo.												Edificio posto all'interno dello												Muratura in pietrame, mattoni pieni e																																																								
												isolato di pianta irregolare, co-												foratoni di cotto portanti.																																																								
												stituito da due corpi di fabbrica												Solai in c.a. e laterizi.																																																								
In atto radicali trasformazioni.												di cui quello a nord dell'altezza												Copertura con struttura di legno e man-																																																								
												di 1 piano con copertura piana,												to di coppi.																																																								
												l'altro dell'altezza di tre piani												Il corpo a nord è coperto con manto																																																								
												con copertura a due falde.												impermeabilizzante.																																																								
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																																				
PROPRIETARIO ATTUALE												PROPOSTE DI RESTAURO																																																																				
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI																																																																				
												Ingresso pure da via Pignolo 108.																																																																				
DOCUMENTI ANNESSI												negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																																				
NEG. 4.4a												REDATTA DA A. Piantanida						gennaio 1973						REVISIONATA DA V. Zanella						febbraio 1973																																																		
												VISTA DA																																																																				
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

