




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. <u>XV(?)</u> -XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>Pelabrocco</u>																		N. CIV. <u>6B-8</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1187 e parte del 1189</u>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																											piano terreno 1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1/2								
																											spazi liberi 1/2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Sulla facciata del corpo su strada affiorano tracce murarie di pietra a faccia a vista di origine medioevale.																		Edificio in cortina con pianta rettangolare, intervallata da due cortili non comunicanti. Altezza di quattro piani. Ingresso pedonale al n.8 con androne stretto con voltine a crociera che immette nel cortile (I). Ingresso carrabile al n.6B con androne coperto con travi di legno che immette nel II cortile. Copertura									Murature miste di pietre e mattoni con tracce di strutture murarie medioevali rivestite d'intonaco in parte scrostate. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi. Contorni di alcune finestre in arenaria e in legno. Copertura a due falde; il corpo verso il giardino in parte copertura piana praticabile.								
I due corpi di fabbrica successivi a quello su strada sono di epoca più recente di quello su via Pelabrocco.																		Il corpo di fabbrica in corrispondenza del n.6B è in lieve risalto su strada rispetto all'altro. Nel II cortile rampa di scale esterne collegate con ballatoi di pietra. Nel l'altro cortile ballatoi e scale esterne in legno. Giardino in comune con Palazzo Stampa (v. scheda negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc. 01.5.07.01)									PROPOSTE DI RESTAURO								
Sistemazione recente di apertura su strada.																		Apertura recente su strada di forma arco ribassato, il tutto contornato da cornici in pietra artificiale di cemento e graniiglia di marmo grigia.									Rifacimento intonaci. Risanamento.								
PROPRIETARIO ATTUALE																											OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											REDDATTA DA <u>A.Piantanida</u> -febbraio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 4.28a / 17.31a / 17.9a / 17.0 / 17.29a / 17.28a / 18.4a.																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella</u> marzo 1973								
Scheda bis. ▶																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																											NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pelabrocco									N. CIV. 6B-8								
																											0150702								
REDATTA DA A.Piantanida -febbraio '73																		REVISIONATA DA V.Zanella									marzo 1973 VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	