



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec. XIV - XIX | | | | | | | | | 1. VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Pignolo VIA Pelabrocco | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 6-6A | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0150703 | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6; mp. 1186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | COPERTURE | | | | | | UMIDITÀ | | | | | | a b c d e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA muri e archi antichi in pietra vista | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costruzione medioevale, ristrutturata parzialmente nel corpo su strada probabilmente nel secolo scorso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina con pianta irregolare. Altezza di quattro piani. Androne stretto, con copertura piana intervallata da travi, immette nel cavedio coperto con lucernario di vetro su struttura di ferro. Copertura a due falde. | | | | | | | | | Murature del corpo su strada in pietra-me rivestito d'intonaco. Tracce di muratura con conci regolari di pietra. Il corpo successivo a quello su strada ha murature a corsi abbastanza regolari di pietra a vista. Al piano terreno presenza di volta a botte e a crociera. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | La parte a valle della costruzione oltre l'ingresso è cantinata. Cortiletto. I contorni delle finestre al I e II piano sono ottenuti mediante tinteggiatura su intonaco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Davanzale di arenaria. Nel passaggio con volta a crociera tra il cavedio e lo spazio aperto a sud-est tracce di archeggiature in grossi conci regolari. Sul retro verso un piccolo orto negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. muri di pietre regolari con aperture ad arco. | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ballatoio in pietra al I piano; ballatoi in c.a. al secondo e terzo piano. | | | | | | | | | REDAITTA DA A.Piantanida -marzo 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 18.1a / 18.3a / 4.22a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

