



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. <u>XIV-XVIII?</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									NUMERO SCHEDA <u>0150704</u>																														
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>Pelabrocco</u>																		N. CIV. <u>4</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																														
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1183</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>									<table border="1"> <tr> <td>piano terreno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td rowspan="3">A=3 B=6</td> </tr> <tr> <td>resto dell'edificio</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>spazi liberi</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>									piano terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A=3 B=6	resto dell'edificio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	spazi liberi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
piano terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A=3 B=6																																																								
resto dell'edificio	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																									
spazi liberi	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																									
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																																																									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA																																																
DATI CRONOLOGICI La presenza di muratura di pietra a conci regolari nel prospetto su strada fa ritenere la costruzione di epoca molto anteriore a quella apparente. Al secondo corpo verso l'orto è addossata un'appendice dell'altezza di 1 piano di epoca abbastanza recente (sec. XIX?). Tamponamenti e occupazione del portico con il vano scale.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con pianta irregolare intervallata dal cortile. Altezza di quattro piani. Copertura a due falde. Androne stretto coperto con volta ribassata. Cortile, cortile adiacente alla strada, originariamente porticato, con tre fornici ad arco ribassato e colonne d'ordine toscano. Logge ai piani superiori ribassati. La parte dell'edificio a valle della porta d'ingresso è cantinata. Tutte le aperture su strada hanno contorni di arenaria. Quelle al I e II piano hanno coronamento aggettante rettilineo. Sui lati corti del cortile al I piano ballatoi in arenaria con ringhiere in ferro; all'ultimo piano ballatoi in legno.									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste di pietre e mattoni, rivestite d'intonaco. All'angolo sinistro del prospetto su strada presenza di murature di pietra a conci regolari a faccia a vista. Volte a crociera al piano terreno. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi; in cotto sotto l'androne. Inferriate nelle aperture a piano rialzato. tre luci con colonne toscane ed archi																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		-CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO: pendice addossata al secondo corpo. Rifacimento intonaco.									PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento interno. Liberazione delle parti murate del portico. Togliere l'appendice addossata al secondo corpo. Rifacimento intonaco.																																							
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI NEG. 19.2a / 17.35a / 18.2a / 18.10a									REDAITTA DA <u>A. Piantanida</u> -marzo 1973 REVISIONATA DA <u>V. Zanella</u> aprile 1973																																							
DOCUMENTI ANNESSI nell'androne e nel loggiato. Orto retrostante.																		CARATTERISTICHE E CONTESTO Decorazioni floreali ad affresco									VISTA DA																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																

