COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio ausiliare Comando Militare — EPOCA sec. XVI(?)-XX

LOCALITA Pignolo — VIA Pelabrocco — N. CIV. 2

CATASTO Bergamo f.6; mp.1182 e 1181 in parte

PROPRIETA statale — USO ATTUALE uffici,abitazione (Comando Divisione Legnano)

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 0 7 d 5

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno			1	2	
resto dell'edificio			1	2	
spazi liberi			1	2	

A=3
B=5

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Ristrutturazione recente su basi antiche. Le crepe e i leggeri rigonfiamenti dell'intonaco che appaiono sulla facciata denunciano la preesistente presenza di un'ampia apertura ad arco ribassato.

Nuova sala per riunioni a ovest oltre il cortile,con accesso da Palazzo Lupi (B).

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare.
Altezza di tre piani.
Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Verso strada: murature miste di pietrame e mattoni; rivestite di intonaco.
Solai in legno e misti.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Davanzali in cemento.
Corpo recente ad ovest in cemento armato e laterizio.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. 17.4a / 18.5a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973

VISTA DA

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA