




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Lupi																		EPOCA sec. XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0150706								
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 98																										
CATASTO Bergamo, f.6; mp. 1181																																												
PROPRIETA statale																		USO ATTUALE Comando Divisione Legnano																										
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e art. 13 VINCOLO SOPRINTENDENZA																		piano terreno									1/2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																	
																		spazi liberi									1/2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Epoca di costruzione: sec. XVI con ampliamento verso ovest nel XIX secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare: palazzo con cortile interno									Murature di pietrame rivestite d'intonaco.																	
																		Altezza di due piani su strada, di tre sul giardino. Androne con volta a botte. Cortile con due lati porticati e due loggiati sovrapposti.									Locali al piano terreno e al primo piano con soffitti a volta di diverso tipo.																	
																		Ampio raccordo curvo tra la gronda e la parete di prospetto.									Contorni delle aperture, balcone, fasci marcapiano in arenaria.																	
																		Copertura a due falde.									Copertura con orditura in legno e manto in coppi, porzione con manto di tegole marsigliesi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nel cortile: archi a tutto sesto, colonne di arenaria e capitelli cinquecenteschi.																										
																		Serie di sale al piano terreno con decorazioni a stucco e dipinte del secolo XIX. Al primo piano soffitti del '500 in travi di legno dipinte e a cassettoni. Portico ad archi su									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA PELANDI, 1962, I, 103-106; BASCA-PE'-PEROGALLI, 1965, 279; ANGELINI L., 1966, 123; SACCHI, 1969; ZANELLA, 1971, 167																		ingozzi; attivita artigianali; vetrino; insegna; con									Ingresso pure da via M. Ortigara.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		ne verso il giardino.																										
NEG. 19.4a / 19.5a / 18.6a / 66.12 / 66.13 / 66.9.																		Faggio rosso secolare nel giardino con ampia chioma.									REDATTA DA A.Piantanida marzo 1973																	
Scheda bis. ▶																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Lupi																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo																		N. CIV. 98								
																																				0 1 5 0 7 0 6								
REDATTA DA A. Piantanida - marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella - aprile 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										