



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 92A -94																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2769 - 1177 - 3054 - 3056																																				NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi ed abitazione																		0 1 5 0 7 0 8								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																				
																								a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				a b c d e								
																																				3								
																																				piano terreno								
																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio d'aspetto esterno settecentesco su basi preesistenti.																		Edificio in cortina a quattro piani a pianta irregolare, con altana. Cortile già porticato su due lati con luci archivoltate di diversa ampiezza e colonne d'ordine tuscano in parte occupato al piano terreno da costruzioni con lucernari di vetrocemento. Al I piano logge con archi a tutto sesto in parte con																		Murature miste di pietra e mattoni rivestite d'intonaco.								
Ristrutturazione in questo secolo della scala.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO: serramenti di ferro. Al II e III piano logge architravate; nelle logge si svolgono le scale; copertura a due falde.																		Locali al piano terra adibiti a negozio già coperti con volta a botte, ora con solai in c.a.								
Le volte esistenti al piano terreno furono demolite nel 1949 ed il cortile per l'altezza del piano terreno fu occupato da costruzioni.																		CARATTERISTICHE E CONTESTO																		Solai in legno.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Finestre al I e II piano con coronamento rettilineo aggettante in arenaria. Passaggio aperto tra case negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. (mp. 1172) in																		Copertura con orditura in legno e manti in coppi.								
BIBLIOGRAFIA																		Negozii con aperture architravate, bugne lisce ottenute con intonaco cenno levigate più alto del primo.																		Contorni delle aperture parte in arenaria e parte in legno (interno).								
DOCUMENTI ANNESSI																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
NEG. 5.23a / 5.28a																																				Liberazione del cortile dalla costruzione realizzata nel 1949. Sistemazione delle logge al I piano. Regolarizzare il livello del rivestimento esterno dei negozi (a bugne). Scala con gradini in legno. (mp. 3056).								
di cui uno con rivestimento esterno e l'altro con rivestimento a lastre di																																				OSSERVAZIONI								
																																				VEDUTE								
																																				REDATTA DA A. Piantanida -gennaio 1973								
																																				REVISIONATA DA V. Zanella febbraio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

