

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTA	LI MONUM
DENOMINAZIONE Edificio residenziale LOCALITA Pignolo via Monte (CATASTO Bergamo f. 6; mp. 2199 a PROFRIETA privata uso attuale abii STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE ORIZZONTALI PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.1 PROTEZIONE PROPOSTA	via Masone, 32 tazioni coperture umidita	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) possimo b) cattivo d) mediocre d) buono e) ottime 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parxiali e) ottime condizioni piano terreno resto dell'odificio 1 parxi liberi DESTINAZIONE DI PIANO
DATI CRONOLOGICI L'attuale edificio costruito nel 1963 (ing. Federico Rota) è sorto in sosti- tuzione di una preesistente costru - zione a pianta irregolare.		STRUTTURE E MATERIALI Struttura portante in c.a. con tam menti in mattoni rivestiti d'intor Solai misti in c.a e laterieio. Copertura con struttura in c.a. e di coppi.
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Giardino.	PROPOSTE DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 19.26a / 19.22a / 19.23a /18.7a	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.	REDATTA DA A. Piantanida —febbra REVISIONATA DA V. Zanella marzo 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



