




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Brentani																		EPOCA sec. XV-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo VIA Masone																		N. CIV. 28									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 7 1 5								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1166																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE laboratori artigiani, abitazioni									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 13																											piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1/2								
																											spazi liberi									1/2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Palazzo costruito per i Tasca negli anni 1820-1830, inglobando strutture quattrocentesche (v. I cortile) passato in seguito ai Brembati, ai Medolago ed intorno al 1885 ai Brentani.																		Edificio in cortina con lato a valle parzialmente libero a pianta irregolare. Altezza su strada di tre piani con parte a valle cantinata; resto dell'edificio a due piani. Ingresso laterale con androne ovale con volta; cortile rettangolare con portici su tre lati (sec. XV) (un lato è ora murato) con archi a tutto sesto su pilastri ottagonali a volte a crociera. Alto cortile con parti porticate con luci archivoltate di ampiezza diversa.									Muratura di pietra e mattoni rivestita d'intonaco. Strutture orizzontali a volta e solai di legno. Copertura con orditura in legno e mantecati in coppi. Tettoia adiacente (foto 8) con copertura in eternit.																	
Aperture di questo secolo nel cortile secondario.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		crociera. Prospetto su strada con parti architettoniche in pietra bianca; fregio scultoreo tra il I e il II piano; piano terra con bugne lisce; zoccolo per la parte cantinata con intonaco a crespone. Serie di sale al I piano con decorazioni pittoriche, coperture a padiglione. I capitelli maggiori e minori dei pilastri quattrocenteschi sono decorati da stemmi di famiglie bergamasche.									Demolizione corpo B																	
BIBLIOGRAFIA PELANDI, 1962, I, 149; L. ANGELINI, 1966, 111-117; SACCHI, 1969; ZANELLA 1971, 167																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																												
NEG. 18.27a/ 5.22a/ 18.15a/ 18.16a / 18.17a/ 18.22a/ 18.19a/ 18.21a/ 28.15 / 28.25 Scheda bis.																											REDAITTA DA A. Piantanida									-febbraio 1973								
																											REVISIONATA DA V. Zanella									marzo 1973								
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Brentani																		VIA Masone																		N. CIV. 28								
LOCALITA' Pignolo																																				NUMERO SCHEDA								
																																				0 1 5 0 7 1 5								
REDATTA DA A.Piantanida -febbraio 73																		REVISIONATA DA V.Zanella marzo 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										