



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOGA sec. XIX?						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo VIA Masone												N. CIV. 26						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 7 1 6								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1166												USO ATTUALE abitazione						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO								
PROPRIETÀ privata												STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XIX secolo.												Edificio a testata di cortina a pianta rettangolare.						Murature di pietra e mattoni rivestite d'intonaco.																	
Piccola costruzione posteriormente addossata al lato libero a un piano con copertura a padiglione.												Altezza di due piani. Ingresso laterale con arco ribassato.						Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																	
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE												Orto retrostante.																							
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI												negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.						REDDATA DA A.Piantanida -febbraio 1973																	
NEG. 18.26a / 28.26																		REVISIONATA DA V.Zanella marzo 1973																	
																		VISTA DA																	

