



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Ex oratorio di S. Lupo																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA S. Tomaso																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 0 1																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. X																		PROPRIETÀ religiosa									USO ATTUALE deposito									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13																		piano terreno									1 2									GRADO																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									a b c d e																	
																		spazi liberi									1 2									1																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel 1734 (arch. Ferdinando Caccia) (data incisa sulla base di una colonna).																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Ingresso a monte che immette in un corridoio dal quale si accede in un locale alto quanto l'edificio, con due ordini di archi sovrapposti, con due luci nelle pareti corte e tre nelle lunghe. Soffitto dipinto sopraelevato rispetto alla linea di gronda con brevi pareti finestrate.									Murature e colonne di mattoni rivestite di intonaco. Basi, colonne e sottostante zoccolo di marmo di Zandobbio. Finestre e porte con contorni di marmo Interno con elementi architettonici di legno e stucco. Copertura con orditura in legno e mantovato in coppi.																										
In origine era la chiesetta della congregazione dei nobili di Pignolo.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		su strada con due semicolonne centrali e due quarti di colonna ai lati. Negli spazi liberi si sovrappongono tre aperture. Copertura a padiglione della parte centrale sopraelevata.									Urgente restauro conservativo.																										
BIBLIOGRAFIA L. ANGELINI, 1955, 15; TASSI 1797, 157; PELANDI, 1962, I, 179; GRASSI, 1966, 94; ZANELLA, 1971, 170.																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Il corridoio che comunica con la sacrestia della chiesa di S. Alessandro della Croce ha sul fondo un'edicola barocca con crocefisso.									In grave stato di abbandono.																										
NEG. 17.36/a ; 143.10a																		REDATTA DA A. Piantanida									-marzo 1973																										
																		REVISIONATA DA V. Zanella									aprile 1973																										
																		VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

