



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ Pignolo VIA S. Tomaso																		N. CIV. 3									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1440																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ religiosa																		USO ATTUALE negozio abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA																				
																											0 1 5 0 8 0 3																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											a b c d e																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											GRADO																	
																		piano terreno									1 2																	
																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta poligonale.																		Muratura di pietrame rivestita d'intonaco.								
Modifiche apportate agli inizi del XX secolo, interessanti anche l'edificio alla scheda 01.5.08.02.																		Altezza di quattro piani. Due aperture ad arco al piano terreno, quella più ampia resa rettilinea dall'insegna del negozio. Finestre con architrave e davanzale di arenaria. Zoccolo d'intonaco strollato. Copertura a due falde.																		Negozio con volta a botte ribassata. Solai di legno con porzioni in c.a. e laterizi. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Ripristinare l'arco ribassato coperto dall'insegna del negozio.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDAITTA DA A. Piantanida -marzo 1973								
NEG. 19.36a																		Saracinesca e insegna del negozio in contrasto con l'ambiente.																		REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

