



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1. VALORE ARCHITETTONICO																																																					
LOCALITÀ Pignolo VIA S.Tomaso 1a-1; via Pignolo n. 89D-89B																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA																																																					
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1442																		2. NECESSITÀ DI RESTAURO									0 1 5 0 8 0 4																																																					
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																																					
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1/2									3																																												
PROTEZIONE PROPOSTA fronti esterne																		resto dell'edificio									1/2																																																					
																		spazi liberi									1/2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Edificio di origine probabilmente secentesca.																		Edificio d'angolo fra due strade a pianta irregolare.																		Muratura di pietrame, rivestita di intonaco.																																												
Parziali trasformazioni interne e posta in opera di zoccolo esterno di lastre di travertino nel 1964.																		Altezza di quattro piani e parzialmente di cinque su via Pignolo.																		Rivestimento su strada del piano terra in lastre di travertino.																																												
																		Cavedio con vano scala.																		Solai in legno.																																												
																		Copertura a più falde. Altana.																		Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																																												
																																				Copertura del cavedio con lastre ondulate di materiale plastico trasparente.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni delle finestre in arena-ria.																																																														
																																				OSSERVAZIONI																																												
BIBLIOGRAFIA																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA A. Piantanida -marzo 1973																																												
NEG. 18.11a / 28.11																		Rivestimento e apertura sullo zoccolo in contrasto con l'ambiente.																		REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

