



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Alessandro della Croce									EPOCA sec. XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo									N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f. 6; mp. Y																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ religiosa									USO ATTUALE chiesa parrocchiale									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13									piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Chiesa ricostruita nel XVII secolo su una più antica. Campanile del sec. XVII. Consacrazione nel 1737. Prospetto del 1922 (arch. V. Muzio) con la conservazione dei tre portali di ingresso barocchi.									Chiesa in cortina con pianta a croce latina con abside semicircolare. Tre cappelle per lato di cui la centrale con cupolini. Transetto senza cupola, con altari uguali che si fronteggiano. Presbiterio sopraelevato da gradini. Volta a crociere staccate da sottarchi con riquadri barocchi; altare maggiore e pulpito									Murature di pietre e mattoni rivestite d'intonaco. Impiego di marmi colorati sia nel prospetto sia nell'interno. Muratura del campanile con conchiavature di arenaria a faccia a vista a corsi irregolari intervallati da fasce aggettanti. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
affrescati sec. XVIII (F. Ferrari). Altare neoclassici. Una sacrestia con botte lunettata. Prospetto a due ordini									«CARATTERISTICHE PARROCCHIALI E CONTESTO» volta a croce sovrapposti di lesene. Tre portali di cui il centrale più alto e ampio									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE degli altri. Fascia affrescata al di sotto della I trabeazione. Nel II ordine tra le lesene finestra centrale e nicchie. Sul coronamento statua centrale. Copertura a due falde. Campanile a pianta quadrata culminante con statua.									CARATTERISTICHE E CONTESTO									Sistemazioni varie degli ambienti sottostanti le sacrestie e dei cortili.								
BIBLIOGRAFIA PASTA, 1775, 128; FORNONI, 1905, 297-356; GASDIA, 1924; PESENTI, 1931; LANGELINI, 1955, 122; L. ANGELINI, 1960, 13; PESENTI, 1971									negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. Due piccoli cortili porticati nell'ala della sacrestia. Sagrato lastricato in marmo con paracarri in pietra.									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI LANDI, 1962, I, 95; ZANELLA, 1971									NEG. 5.14a / 5.29a / 55.22 / 28.9 / 57.5 / 55.5									REDATTA DA A. Piantanida -marzo 1973								
Scheda bis																		REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Alessandro della Croce																		LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV.									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																		VISTA DA									0150806																	
																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

