



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV- XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 83-81A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1503																											2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA religiosa																		USO ATTUALE deposito,abitazione prete coadiutore									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XV secolo.																		Edificio in cortina con pianta ad L. Altezza di quattro piani. A monte ingresso vano scale. Al centro ingresso androne,ora suddiviso da tavolato. Al primo piano locale,con finestre a contorni lisci di arenaria,già sacrestia,ora deposito. Finestre al secondo e terzo piano con contorni di arenaria con coronamento									Murature miste di pietre e mattoni rivestite d'intonaco. Locali al piano terreno con volta a botte. Solai di legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
Trasformazioni probabilmente del XVIII secolo.																		CORONAMENTO PARTICOLARE E CONTESTO: namento rettilineo aggettante. A sinistra del prospetto,all'altezza del coronamento,finestre al secondo piano, serie di archetti acuti pensili trilobati di mattoni. Affresco non leggibile fra finestre al I piano; al piano terreno zoccolo d'intonaco strollato. Copertura a due falde.									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																											OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negativo in bianco e nero - L'edificio comunica con la chiesa di S. Alessandro. Cortiletto.									REDATTA DA A. Piantanida -marzo 1973								
NEG. 5.12a / 57.4																											REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

