



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA <u>sec. XVI</u> | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA <u>Pignolo</u> VIA <u>Pignolo</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. <u>81-79B</u> | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1502</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPRIETA <u>privata</u> | | | | | | | | | USO ATTUALE <u>ripostigli,abitazione</u> | | | | | | | | | 2 - NECESSITA DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | COPERTURE <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | UMIDITA <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronte su strada,portico e logge,particolari antichi.</u> | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificio del XVI secolo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di cinque piani. Ingresso a monte con portale ad arco con contorni di arenaria. A valle portale simile al primo,ma con contorni d'intonaco. Androne stretto con volta a botte ribassata.Cortiletto con portico su di un lato ad una sola luce arcuata. | | | | | | | | | Muratura di pietra e mattoni,rivestita d'intonaco. Locali al piano terra con volta a botte Solai di legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTENUTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Al primo, secondo e terzo piano sopra il portico logge a tre archi e colonnine e bei capitelli di arenaria.All'ultimo piano loggia trabeata con pilastri di legno. Pozzo sotto il portico. Finestre con contorni di arenaria e davanzale aggettante. Copertura a due falde. | | | | | | | | | Interventi conservativi(rifacimento,intonaco,sostituzione pavimento dell'androne e del cortile; togliere la tinteggiatura a calce dei contorni di pietra del pozzo ecc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc. | | | | | | | | | REDATTA DA <u>A. Piantanida</u> -marzo 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 5.31a / 28.16 / 55.1 / 55.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA <u>V. Zanella</u> aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

