



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo									N. CIV. 77-75									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1497																		NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ									USO ATTUALE									0 1 5 0 8 1 0								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO														
												a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									GRADO								
									spazi liberi									3								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel XIX secolo:già casa del Parroco di S. Alessandro.									Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di quattro piani del corpo su strada,di due piani laterali collegate fra loro,per l'altezza di un piano,da passaggio verso il giardino con copertura a terrazza. Prospetto sul cortile con portico e logge trabeate suddivisi da pilastri al piano terreno ed al I piano.									Murature miste di pietra e mattoni, rivestite d'intonaco. Volte a botte al piano terreno. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo e contorni delle finestre in arenaria. Piano terra con rivestimento a bugne lisce d'intonaco.								
Tamponamento parziale del loggiato.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO no da colonne ioniche su due piani al secondo e al terzo. Logge in parte murate al secondo e al terzo piano.									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE E CONTESTO									Interventi di reintegrazione e conservativi.								
BIBLIOGRAFIA									Parapetto su strada con due aperture centrali ad arco. Copertura a due falde. Gronda allineata con quella dello edificio									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									-negativi originali- edificio della scheda 01.5.08.09. Giardino circondato da edifici moderni delle Suore Canossiane.									In stato di abbandono.								
NEG. 53.4a / 5.35a / 57.1 / 57.3																		REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA								

