




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Istituto Suore Canossiane																		EPOCA sec. XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 73A-73									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 1 1																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1498-1494																		USO ATTUALE istituto religioso con impianti scolastici									2: NECESSITA DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETA religiosa																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVI secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno.									Corpo su strada: murature di pietrame e mattoni, rivestite d'intonaco.																										
Murato un lato del portico nel cortile.																		Altezza di quattro piani.									Locali al piano terra con volte a botte.																										
Trasformazioni nel 1927.																		Due ingressi archivoltati con androni con volte a botte.									Solai in legno.																										
Per gli ampliamenti di questo secolo v. scheda 01.5.08.12.																		Cortile con portico con luci ad arco e colonne di arenaria.									Copertura con orditura in legno e mantico in coppi.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Prospetto con due portali ad arco: quello a monte a conci squadrati di pietra rivestiti d'intonaco; quello a valle decorato a bugne di arenaria in parte lavorata a punta.									Mettere in luce le pietre dell'arco a monte. Sistemazione finestre al I e II piano nel cortile con archi attualmente con persiane avvolgibili.																										
BIBLIOGRAFIA																		Tutte le finestre con contorni di arenaria, al piano terra con bugne, al I e II piano con coronamento rettilineo.									Osservazioni																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Zoccolo d'intonaco stralato sino all'imposta dell'arco a valle.									REDAITTA DA A. Piantanida -marzo 1973																										
NEG. 5.36a / 5.37a / 18.31a / 55.12 / 55.14																											REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																										
Scheda bis																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Istituto Suore Canossiane																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. 73A-73									0 1 5 0 8 1 1								
REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella									-aprile 1973									VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										