




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Istituto Suore Canossiane																		EPOCA sec. XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 8 1 2																	
LOCALITA S. Tomaso																		via Pignolo,73; via S.Tomaso, =REGIME= 13A									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1494-2091-1436-1452-2472																		PROPRIETA privata									USO ATTUALE istituto d'istruzione.									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									5								
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione di questo secolo su uno spazio prima tenuto a giardino di proprietà dell'Istituto Suore Canossiane 1905: mapp.2472.																		Complesso di edifici moderni ad uso scolastico posto all'interno delle due cortine di via Pignolo e via S.Tomaso, in collegamento con gli edifici su strada delle schede 01.5.08.11 e 01.5.04.36 e 01.5.04.37. Sul mappale 1494 corpo di quattro piani, prolungamento di quello della scheda 01.5.08.11; sul mapp.									Strutture in c.a. e murature di pietra e mattoni.																										
1927: mapp.1494 (in parte)/																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL COMPLESSO 2091 collegato con l'edificio della scheda 01.5.04.37; palestra di un piano. Sui mapp. 2472 e 1452 edifici scolastici di quattro piani collegati con l'edificio alla scheda 01.5.04.36.									Solai misti in c.a. e laterizio.																										
1935: mapp.2091.																											Coperture con manto in coppi od a terrazza praticabile.																										
1954-1962:mapp. 1452.																											Fronti intonacate.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		REDAITTA DA A. Piantanida									-marzo 1973																										
NEG. 55.27 / 55.26 / 55.19 / 55.33 / 55.29 / 55.13																		REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973																										
Scheda bis. <input type="checkbox"/>																		VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DENOMINAZIONE Istituto Suore Canossiane		MONUMENTI
LOCALITÀ S.Tomaso	VIA Pignolo,73; via S.Tomaso,13A	N. CIV.
REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA		NUMERO SCHEDA
		0150812
		
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.		
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9