



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 71-71A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 1 3																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1493																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Impianto probabilmente cinquecentesco.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare.									Murature miste di pietra e mattoni, rivestite d'intonaco.																										
Trasformazioni probabilmente del XIX secolo.																		Altezza di tre piani. Copertura a due falde.									Solai di legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Al piano terra due aperture di cui una architravata e l'altra ad arco. Zoccolo d'intonaco stollato a filo dell'architrave della finestrella del cantinato.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Cortile retrostante in comune con il rustico di palazzo Daina 01.5.08.14.									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATA DA A. Piantanida -marzo 1973																										
NEG. 18.30a																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

