




1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Palazzo Daina</b>																		EPOCA <b>sec. XVI</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Pignolo</b> VIA <b>Pignolo</b>																		N. CIV. <b>69</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.6; mp. 1492</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 5 0 8 1 4											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11/13/52; Vincolo Soprintendenza 13/10/1910</b>																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Palazzo del XVI secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolarmente rettangolare: palazzo con cortile interno. Altezza di tre piani. Rustico a monte verso il giardino, dell'altezza di due piani con cortile in comune con l'edificio alla scheda 01.5.08.13. Ingresso a che prosegue oltre il cortile con giardino. Copertura a due falde.									Murature miste di pietra e mattoni; rivestite d'intonaco. Volte a botte e a crociera. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e mantico in coppi. Cortile lastricato. Androne con passatoie in arenaria e laterizi a lisca di pesce.								
Interventi all'interno nel XIX secolo con modifica del soffitto del portico nell'ala nord.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
valle. Androne con volta a crociera e volta a botte lunettata sino al giardino.																		Cortile porticato su tre lati con archi a tutto sesto (colonne toscane volte a crociera), archi ciechi tali ad arco di cui quello a valle al primo piano con coronamento rettilineo aggettante. Tutte le aperture con bugne a diamante. Scalone a due rampe con scale al I piano decorate in epoca neoclassica. Nel corpo verso il giardino scalone decorato. Sporgenza di gronda su mensole. Ampio giardino retrostante con alberi sempreverdi con due statue verso strada.									Sistemazione dell'intonaco in facciata								
PROPRIETARIO ATTUALE																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		negli atti di vicinato, in un'opera di restauro.									REDATTA DA <b>A. Piantanida</b> -marzo 1973								
PELANDI, 1962, I, 41; L. ANGELINI, 1966, 95; SACCHI, 1969; ZANELLA, 1971, 163.																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella</b> aprile 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											VISTA DA								
NEG. 18.35a / 18.33a / 57.16 / 57.12 / 57.10/57.9 Scheda bis																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																										
DENOMINAZIONE <b>Palazzo Daina</b>																		LOCALITÀ <b>Pignolo</b>																		VIA <b>Pignolo</b>									N. CIV. <b>69</b>									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA <b>A.Piantanida -marzo 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella -aprile 1973</b>																		VISTA DA									0 1 5 0 8 1 4																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												