



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Palazzo Bonomi</u>									EPOCA <u>sec. XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>Pignolo</u>									N. CIV. <u>67</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1491</u>									USO ATTUALE <u>laboratorio falegnameria,abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u>									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11,13,52;vincolo Soprintendenza 18/7/1914</u>									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2								
									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO									2								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Palazzo del XVIII secolo.</u>									<u>Edificio in cortina:palazzo con cor- tile con pianta a U. Corpo su stra- da altezza di quattro piani,ali di tre piani,nell'ala a monte portico al piano terra. Androne ovale cui corrisponde al piano nobile salone alto due piani con semicolonne co- rinzie su piedestalli. Volta deco- rata a stucchi.</u>									<u>Murature miste di pietre e mattoni. Volte di diverso tipo. Solai di legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in marmo chia- ro. Pavimentazione dell'androne in arena- ria.</u>								
<u>Chiusura del portico nell'ala a valle</u>									<u>Prospecto suddiviso da paraste pog- gianti su zoccolo a conci quadra- ti di pietra. Semicolonne ioniche al piano nobile. Attico con lesene rastremate verso il basso.</u>									<u>PROPOSTE DI RESTAURO</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE									FRONTE									<u>Sistemazioni varie.</u>								
									<u>Fronte verso il cortile con apertu- re e nicchie rustiche ad arco.</u>									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA <u>MUZIO, 1898;L.ANGELINI, 1953, 91;BASCAPE-PEROGALLI,1965,276;L.ANGE- LINI,1965,72;SACCHI,1969;ZANELLA,1971,</u>									<u>negoz. attività: artigiana; botrine: in legno. del corti- le in asse col portale.</u>									<u>REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973</u>								
DOCUMENTI ANNESSI <u>163.</u>									<u>Cortile acciottolato. Giardino con alberi sempreverdi.</u>									<u>REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973</u>								
NEG. <u>18.34a / 54.5 / 54.10 / 57.17.</u>									VISTA DA																	

