



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Suardi																		EPOCA sec. XVI-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 63-65A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1487-1486-1455																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA VINCOLO SOPRINTENDENZA 30-12-1948																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Ristrutturazione totale di edifici cinquecenteschi nella prima metà del XIX secolo (arch. Bianconi).																		Edificio in cortina a pianta irregolare: palazzo con cortile interno quadrato.									Murature miste di pietre e mattoni, intonacate. Volte a botte ed a crociera. Solai in legno.								
Tramezzature recenti di una galleria continua al primo piano sul cortile.																		Altezza di tre-quattro piani.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo con lastre di arenaria. Fasce dei balconi e contorni delle aperture in arenaria.								
																		Due portali ad arco con sovrastante balcone; quello a monte dà accesso all'androne con volta a botte che immette nel cortile porticato su tre lati (archi su pilastri). Un terzo portale a monte chiuso corrisponde a									e comunicante ad angolo con il cortile.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO un androne									Copertura a due falde. Rustico nel giardino								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata di stile unitario ma con parti di diversa altezza. Finestra al piano terra con coronamento rettilineo, al primo piano a timpano.									PROPOSTE DI RESTAURO no.								
																		tra. Visibile nel cortile; al piano terra, un frammento di antico affresco e un capitello cinquecentesco in un incavo del muro sull'angolo nord-est									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Nell'ala sud del giardino, a piano terra, sale affrescate. Cortile con bella									pavimentazione in ciottoli a motivi decorativi policromi. Davanti alla facciata verso il giardino fontana barocca di marmo.								
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA A. Piantanida -marzo 1973								
NEG. 54.9 / 54.4 / 54.8 / 51.4 / 51.5 / 51.7 /																											REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973								
Scheda bis. ▶																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Palazzo Suardi																				NUMERO SCHEDA						
LOCALITÀ Pignolo										VIA Pignolo										N. CIV. 63-65A						
REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973										REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973										VISTA DA						
																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9