



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 59A-59									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 1 8								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1484																		USO ATTUALE negozio,abitazione prete chiesa di S. Bernardino.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ religiosa																		UMIDITÀ									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta trapezoidale.									Murature di pietre e mattoni,intonacate																	
La scala in gabbia di c.A. del cortiletto costruita nel 1930,addossata al lato a monte.																		Altezza di quattro piani.									Locali del piano terra con volte a botte.																	
																		Ingresso a valle con apertura ad arco.									Solai in legno.																	
																		Androne con volta a botte.									Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																	
																		Negozio con apertura rettangolare e volta a botte.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni delle aperture in arena-ria sfaldata.									Modificare l'aspetto esterno del negozio con coronamento rettilineo aggettante.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Cortiletto.																										
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Apertura e insegna del negozio in violento contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
NEG. 54.7 / 54.18 / 51.15																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

