



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. 2A-2																		a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 2 0																	
CATASTO Bergamo f.6; mp.1480																																				2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio,laboratorio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Epoca di costruzione:XVII-XVIII sec.																		Edificio in cortina a pianta ret- tangolare.																		Murature miste di pietra e mattoni,ri- vestite d'intonaco.																										
																		Altezza di quattro piani. Portale d'ingresso ad arco in arenaria.																		Locale a manto con volta a botte ri- bassata.																										
																		Copertura a due falde. Altana carat- teristica ben visibile da via Ver- di. Contorni delle finestre di are- naria con davanzale aggettante.																		Solai di legno.																										
																																				Copertura con orditura in legno e man- to in coppi.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																												
																		Stemma in chiave al portale.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nell'androne tre aperture (di cui una murata) con sopra luce e con- torni in arenaria.																		PROPOSTE DI RESTAURO									Risanamento.																	
																		Orto.																		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																												
NEG. 54.23 / 58.2 / 58.1 / 143.5a																																				REDATTA DA A.Piantanida									-marzo 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973																	
																																				VISTA DA																										

