



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII- XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. 8-8A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1471																											2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata USO ATTUALE trattoria,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA									GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XIX secolo, in cortina secentesca.																		Edificio in cortina su lotto rettangolare con due corpi di fabbrica e cortile intermedio ora coperto fino al primo piano.									Murature miste di pietra e mattoni, intonacate.								
Ristrutturazione al piano terra.																		Altezza di quattro piani.									Ballatoi in c.a.								
Cortile coperto con corpo a un piano (terrazza) ad uso trattoria.																		Piano terra con due aperture architravate.									Solai in legno.								
																		Copertura a due falde.									Rivestimenti sino ai davanzali finestre del primo piano di lastre irregolari di quarzite di Sanfront.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Finestre con solo davanzale in cui uno di arenaria, gli altri in cemento.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Cortile in comune con l'edificio alla scheda 01.5.08.24. Rustico nell'orto retrostante. Gronda allineata con quella dell'edificio 01.5.08.24									Risanamento.								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile e orto.									Liberazione del cortile.								
																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		Zoccolo e aperture del piano terra in contrasto con l'ambiente.									Accesso alle abitazioni dal n.10.								
NEG. 58.5 / 58.10																											REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

