



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo VIA Masone																		N. CIV. 27-27A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 9 0 2								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1504																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1/2									4								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																	
																		spazi liberi									1/2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Forse del XVIII secolo.																		Edificio in cortina con pianta ad L.									Murature miste di pietre e mattoni intonacate.																	
Parzialmente murata l'apertura verso valle a piano terra su strada.																		Altezza di tre piani. Copertura a due falde. Scale esterne nel cortile coperte dalla sporgenza del tetto.									Solai di legno con travi in vista. Scale in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata priva di simmetria con aperture di varie dimensioni.																										
																		Cortiletto delimitato da muro a sud.									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida -aprile 1973																	
NEG. 54.0 / 28.22																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																	
																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

