



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 86A-88									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1506-2235																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												NUMERO SCHEDA																							
																					0 1 5 0 9 0 5																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		reto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio di aspetto tardo settecentesco.																		Edificio in cortina a pianta irregolare allungata. Altezza di quattro piani. Copertura a due falde. Ingresso a monte. Androne con volte a crociera. Comignolo centrale.									Murature miste di pietre e mattoni,intonacate. Locali al piano terreno con volte a crociera. Solai di legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni aperture,pavimento androne,gradini in arenaria. Ringhiera in ferro.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Notevole prospetto simmetrico con zoccolo sino all'altezza dei davanzali finestre del I piano a bugne lisce ottenute con l'intonaco. Due aperture ad arco al piano terreno. Bel portone con ante in legno e picchiotto in ferro. Ampio vano scale,coperto da lucernario con <del>negozio al piano terreno</del> bella ringhiera in ferro.Giardino con alti alberi,che giunge fino a via S.Eli-									Sistemazione intonaco. Sostituzione di parti in arenaria sfaldate.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDDATA DA A.Piantanida -aprile 1973																	
NEG. 19.8a / 56.30																		sabetta su cui si apre un portale ad arco ribassato/									REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

