




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Palazzo Monzini | | | | | | | | | EPOCA sec. XVI | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo | | | | | | | | | N. CIV. 84 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6; mp. 1511-2237-1513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 1 5 0 9 0 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 vincolo Soprintendenza 19/9/1944 | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA " 13 | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| " 52 | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Costruito probabilmente nel tardo cinquecento. | | | | | | | | | Palazzo in cortina a pianta irregolare con cortile interno. | | | | | | | | | Murature miste di pietre e mattoni intonacate. | | | | | | | | |
| Nel corpo verso il giardino sale rifatte nel sec. XIX | | | | | | | | | Altezza di tre piani. | | | | | | | | | Vari elementi architettonici di arenaria. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Copertura a due falde. | | | | | | | | | Volte di diverso tipo. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Androne con soffitto piano. | | | | | | | | | Solai di legno. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cortile con lato di fronte all'ingresso porticato, aperture ad arco al I piano e loggia architravata al II | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | Zoccolo d'intonaco strollato. | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | Portale composito con elementi a fascio, mascheroni e terminazione a trapezio di gusto manierista. Fronte di notevole plasticità, che segna una leggera deviazione verso monte | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Stucchi e dipinti ottocenteschi nell'ala verso il giardino. Terrazza verso il giardino che scende fino a via S. Elisabetta, a cui si affacciano i muri esterni del rustico demolito con finestre quadrate con inferriata. | | | | | | | | | Sistemazione intonaco. Sostituzione parti di arenaria sfaldate. | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| PELANDI, 1962, I, 81 seg; L. ANGELINI, 1966, 129; ZANELLA, 1971, 165. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA A. Piantanida - aprile 1973 | | | | | | | | |
| NEG. 19.12a / 19.15a / 58.0 / 66.25 / 66.21 / 66.22 / 66.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973 | | | | | | | | |
| Scheda bis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|--------------|---|---|--|----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Palazzo Monzini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Pignolo | | | | | | | | | | VIA Pignolo | | | | | | | | | | N. CIV. 84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 1 5 0 9 0 8 | | | | | | | | | | | |
| REDATTA DA A.Piantanida | | | | | | | | | | -aprile "73 | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella | | | | -maggio 1973 | | | | VISTA DA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |