




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Palazzo Grataroli, ora De Beni						EPOCA XVI sec.			1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo						N. CIV. 72			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						0 1 5 0 9 1 4					
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1525						USO ATTUALE negozio di antiquariato, abitazione			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						GRADO					
PROPRIETÀ privata			STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a b c d e					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 vincolo Soprintendenza 19/9/1944						piano terreno			1 2			2								
PROTEZIONE PROPOSTA " 13						resto dell'edificio			1 2											
" 52						spazi liberi			1 2											
DESTINAZIONE DI PIANO																				
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel 1515 (data incisa in un piedestallo del cortile); attribuito all'architetto P.Isabello; committenti i Grataroli.						Palazzo in cortina con pianta a C. Altezza di tre piani più sottotetto il corpo su strada, di due piani (più sopraelevazione) i corpi in - terni. Androne laterale con volta a botte. Cortile con portico su tre lati trabeato (colonne su piedestallo) e loggiato ad archi su due lati e trabeato nel III. Tetto a due fal-						Murature di pietra e conci squadrati a vista e murature miste di pietra e mattoni, intonacate. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Androne con pavimento in cotto a spina-pesce e liste in arenaria.								
Trasformazioni ottocentesche quando il palazzo era di proprietà Maffeis. Sopraelevazione del corpo verso il giardino. Non originaria l'apertura ad arco con inferriata a piano terra su strada. Ottimo restauro recente a						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO de. Prospetto uguale e in continuità con l'edificio a sud (v. scheda 01.5.09.15) Cortile pavimentato in mattoni con liste diagonali in arenaria. Colonne con fusto fasciato e piedestalli scolpiti. Giardino sul retro.						PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE cura dei De Beni.												OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA FORNONI, 1905; 53; L. ANGELINI, 1961, 142; ID., 1965, 64; PELANDI, 1962, I, 59 seq; BASCAPE' - PEROGALLI, 1965, 275; DOCUMENTI ANNESSI ZANELLA, 1971; 164.						negoni, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.						REDATA DA A. Piantanida - aprile 1973								
NEG. 66.14/66.16 / 56.19 / 182.18 / 182.19. Scheda Bis.												REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973								
VISTA DA																				





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Palazzo Grataroli, ora De Beni																		LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. 72								
REDAITTA DA A.Piantanida -aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0150914								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			