



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 58									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 9 1 6																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1526																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. Art. 11																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Forse del XV secolo.																		Edificio in cortina a pianta ret- tangolare.									Muratura mista in pietra e mattoni, intonacata.																										
La parte interna dell'edificio e il prospetto sul cortile furono rifatti in occasione della costruzione dello edificio adiacente alla scheda 01.5. 09.17 nel 1928.																		Altezza di quattro piani. Copertura ad una falda.									Al piano terra volta a botte. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo d'intonaco stollato.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Apertura ad arco ribassato a pia- no terreno su strada che dà acces- so ad un locale con volta a botte.									Sistemare parti d'intonaco civile.																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortile con accesso da palazzo Bo- nomi in comune con altri edifici.									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATA DA A.Piantanida -aprile 1973																										
NEG. 58.24 / 56.23																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

