



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo,58E-58G; Via Verdi N=OM= 26-28E																		0 1 5 0 9 1 7								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1527																		USO ATTUALE negozi,abitazione																										
PROPRIETÀ privata																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno																		1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1/2								
																		spazi liberi																		1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel 1928 (ingg. Berizzi e Suardo): targa dipinta all'interno del cortile poligonale, ora non più leggibile.																		Edificio d'angolo fra due strade a pianta irregolare. Altezza variabile di quattro, tre, due piani. Copertura in parte a due falde e in parte piana (nel corpo B a due piani, definito a terrazza). Due cortili interni, uno trapezoidale, l'altro a pianta irregolare dalla quota estradosso solaio del I piano.																		Murature moste in pietre e mattoni, intonacate.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO no. Prospetto su strada con arcate intervallate da nicchie o aperture sormontate da timpani triangolari al piano terreno/																		Solai in c.a.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
																																				Zoccolo,contorni finestre e altri elementi architettonici di pietra artificiale e di graniglia.								
BIBLIOGRAFIA																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PELANDI, 1962,I,49.																																				Sistemare intonaco.								
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI								
NEG. 28.27 / 28.32 / 51.1 / 56.22																		Ingresso carrale con volta a botte a ovest.																										
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																										
																																				REDATTA DA A.Piantanida -aprile 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

