



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec. XVIII (?) | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Pignolo VIA S. Elisabetta | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6; mp. 2675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | COPERTURE | | | | | | UMIDITÀ | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probabilmente del XVIII secolo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina con sottopassaggio pubblico laterale. No | | | | | | | | | Murature miste di pietre e mattoni intonacate. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rifacimenti recenti dell'intonaco e dei contorni delle aperture sulla fronte sud; aggiunta di un balcone in c.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di due piani più sottotetto. | | | | | | | | | Solai in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a due falde. | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A valle al I piano loggia a tre luci ad archi ribassati su colonnine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Archi ribassati nel sottopassaggio. | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ripristinare l'aspetto naturale delle colonnine ora tinteggiate a calce. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Modificare aperture piano terreno fronte sud. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 132.30 / 132.32 / 132.33 / 132.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA A. Piantanida aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

