



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio rustico di servizio																		EPOCA sec. XVII (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 9 2 0								
LOCALITÀ Pignolo VIA S. Elisabetta																		N. CIV. 9									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1622																																				3								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE rustico																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 52																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo come rustico del palazzo Tasso- Lanfranchi.																		Edificio al fondo del giardino del palazzo alla scheda 01.5.09.10 a pianta pressochè quadrata.									Murature a liste di borlandi poste a spinapesce e miste.																	
Murata un'apertura su strada.																		Altezza di uno- due piani.									Solai in legno.																	
																		Portale nel muro di cinta ad arco ribassato con spalle in arenaria.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		L'edificio non ha aperture su strada: un ampio portale con contorni in cotto è stato murato.																										
																		Giardino in comune con palazzo Tasso-Lanfranchi.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
PELANDI, 1962, I, 70																											Costituisce un elemento di una quinta unitaria di vecchi edifici di servizio.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
NEG. 132.28 / 132.15																											REDATTA DA A. Piantanida -aprile 1973																	
																											REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

