



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio di servizio.																		EPOCA sec. XVI (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA S. Elisabetta																		N. CIV. 11-11A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 9 2 1																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1514																		USO ATTUALE laboratorio, circolo ricreativo.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 52																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									STRUTTURE E MATERIALI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
Probabilmente del XVI secolo (già stalla e abitazione degli stallieri e vetturali della casa Tasso ora Moser: v. scheda 01.5.09.09)																		Edificio isolato a pianta rettangolare. Altezza di due piani. Copertura a padiglione. Ingresso principale a valle che immette nell'androne. Al piano terreno finestra centrale quadrata e due aperture ad arco a tutto sesto laterali.									Murature miste di pietre e mattoni, intonacate. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni finestre in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																	
																		Portali di arenaria con bugne lisce alternate a bugne rigate.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Spazio verde retrostante, originariamente unito al giardino a monte Tasso ora Moser.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG. 132.11 / 132.25																											REDATTA DA A. Piantanida -aprile 1973									REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

